

Skyddshättan är gjord av kraftigt material och ger extra skydd mot smuts, vind och väder. Den fästes enkelt utan verktyg och finns i två storlekar som passar hållarna till temperaturmätlinorna GWSL1100 och GWSL2100.

OBSERVERA

Skyddshättan skall inte krympas.

Användningen av fel kabeltyp kan förhindra att skyddshättan kan träs över linhållaren.



Bild 1

Böj den skärmade 2-ledarkabeln nedåt, enligt *Bild 1*.



Bild 2

Trä skyddshättan över linhållaren, enligt *Bild 2*.



Bild 3

Tryck ner skyddshättan så långt och rakt som möjligt över linhållaren, enligt *Bild 3*.

Montera skyddshättan på kabelhållare (GWSL1100) med upphängningsögla



Korta ner skyddshättan genom att försiktigt kapa av en remsa på 25 mm, enligt *Bild 1*.



Skyddshättan får nu plats mellan linhållaren och upphängningsöglan.

Tryck ner skyddshättan så långt och rakt som möjligt över linhållaren, enligt *Bild 2*.



Tryck ner skyddshättan så långt och rakt som möjligt över linhållaren, enligt *Bild 3*.

Skyddshättan kan användas på redan installerade temperaturmätlinor.