


## 1. Anslutning av kabel mellan temperaturmätlina GWSL1100/2100 och handinstrument GW200 med 3,5 mm telepropp

Temperaturmätlinan ansluts till handinstrumentet med en skärmad 2-ledarkabel. Endast två av de tre polerna på teleproppen används (signal och 0).

**Lämpliga verktyg:** kabelskalare, avbitartång, fasta nycklar 15 och 19 mm, stor spårskruvmejsel, vass kniv, lödpenna, hetluftpistol och en ficklampa.



Signal (DL) ansluts till spetsen på teleproppen. 0V (GND) ansluts till hylsan (jord) på teleproppen. Den mittersta polen används ej.

## 2. Anslutning av kabel i temperaturmätlina GWSL1100/2100

