

## Rekommendationer vid luftning och kylning av spannmål

Spannmålsens temperatur i Celsius

	-6°C	-4°C	-2°C	±0°C	2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C
-8°C	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-6°C	75	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-4°C	64	75	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2°C	54	64	75	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0°C	46	54	64	75	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2°C	40	46	55	65	75	86	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4°C	35	41	48	57	66	75	86	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6°C	31	36	43	50	58	66	75	85	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8°C	27	32	37	44	51	58	66	75	85	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10°C	24	28	33	38	45	51	58	66	75	85	97	-	-	-	-	-	-	-	-
12°C	21	25	29	34	38	45	51	58	66	75	85	95	-	-	-	-	-	-	-
14°C	19	22	26	30	35	40	46	52	58	66	75	85	95	-	-	-	-	-	-
16°C	17	19	23	27	31	35	40	46	52	59	66	75	85	95	-	-	-	-	-
18°C	15	17	20	24	27	31	36	41	46	52	59	66	75	84	95	-	-	-	-
20°C	13	15	18	21	24	28	32	36	41	46	53	59	67	75	84	95	-	-	-
22°C	12	14	16	19	22	25	28	32	36	41	47	53	60	67	75	84	94	-	-
24°C	10	12	14	17	19	22	25	29	32	37	42	47	53	60	67	75	84	94	-
26°C	9	11	13	15	17	20	23	26	29	33	37	42	47	53	60	67	75	84	93
28°C	8	10	11	13	15	18	20	23	26	30	33	38	42	48	55	60	67	75	84

Källa: Lantmännen, 2007